

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA DEPARTAMENTAL

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	1 ANTIOQUIA	GIRALDO	LA SIERRITA Y OTRAS
Motivo de rechazo:	G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)		
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	2 ANTIOQUIA	TARSO	TACAMOCHO, LA ARBOLEDA Y OTRAS
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
Motivo de rechazo:	E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		
Motivo de rechazo:	G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	3 ANTIOQUIA	TARSO	CASCABEL Y MORRON
Motivo de rechazo:	G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	4 ANTIOQUIA	TARSO	CASCABEL, SAN FRANCISCO Y OTRAS
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	5 ANTIOQUIA	TARSO	LA LINDA, EL CEDRON Y LA ARBOLEDA
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
Motivo de rechazo:	G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	6 ANTIOQUIA	TARSO	LA LINDA, EL CEDRON Y OTRAS
Motivo de rechazo:	E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		
Motivo de rechazo:	G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	7 BOLIVAR	MAGANGUE	CORREGIMIENTO DE CASCAJAL - BOLIVAR
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto		
Motivo de rechazo:	F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida		
Motivo de rechazo:	ENH - Entidad Oferente No habilitada por incumplimiento de los requisitos establecidos		
Motivo de rechazo:	G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos		
Motivo de rechazo:	G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural		
Motivo de rechazo:	G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
Motivo de rechazo:	F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida		
Motivo de rechazo:	E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)		
Motivo de rechazo:	E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	8 BOLIVAR	MAGANGUE	CORREGIMIENTO DE ISLA GRANDE
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos		
Motivo de rechazo:	G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
Motivo de rechazo:	G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo		
Motivo de rechazo:	F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida		

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA DEPARTAMENTAL

Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida

Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: ENH - Entidad Oferente No habilitada por incumplimiento de los requisitos establecidos

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	9 BOLIVAR	MORALES	REMOLINO, AURA MARIA Y CAÑO VIEJO

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	10 CALDAS	MANIZALES	VEREDAS LINDAS DE MANIZALES

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	11 CAQUETA	BELEN ANDAQUIES	INTERVEREDAS 1

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	12 CAQUETA	PUERTO RICO	VEREDA INDIGENA

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	13 CAUCA	CAJIBO	VEREDA EL CAIRO Y OTROS

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	14 CAUCA	CALDONO	TAMA KIWE 2

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: F03 - Falta o el Valor del convenio interadministrativo entre el Resguardo indígena y la Entidad Territorial es menor al valor de la contrapartida

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G01 - Falta alguno de los formularios generados por el módulo oferente 1,2,5,7, 8 y 9

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: G02 - Falta algunos de los formularios generados por el formulador 3,4 y 6

Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto

Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo

Motivo de rechazo: G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	15 CAUCA	CALOTO	RESGUARDO DE HUELLAS 1

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA DEPARTAMENTAL

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
16 CAUCA	CALOTO	RESGUARDO DE HUELLAS	
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5 Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas, Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto			
17 CAUCA	PATIA(EL BORDO)	PATIA ZONA ALTA II	
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5 Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
18 CAUCA	PIENDAMO	INTEGRACION CAMPESINA PIENDAMO	
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
19 CAUCA	PROMEDIO DEPTO	CABILDO INDIGENA MIRANDA CAUCA	
Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5 Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas, Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			
20 CESAR	EL PASO	POTRERILLO	
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5			
21 CESAR	EL PASO	LA LOMA	
Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
22 CESAR	LA GLORIA	SIMAÑA - LA MATA	
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
23 CESAR	LA GLORIA	AYACUCHO - BESOTE	
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
24 CORDOBA	SAHAGUN	SANTIAGO ABAJO	
Motivo de rechazo: ENH - Entidad Oferente No habilitada por incumplimiento de los requisitos establecidos Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
25 CORDOBA	TIERRALTA	RESGUARDO EMBERA KATIO DEL ALTO SIU	
Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5 Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6) Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98 Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
26 CUNDINAMARCA	SUBACHOQUE	MUNICIPIO DE SUBCHOQUE	
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5 Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
27 HUILA	VILLAVIEJA	ISMAEL ROJAS GONZALEZ	
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales			

Convocatoria : 200709

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA DEPARTAMENTAL

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	28 LA GUAJIRA	RIOHACHA	TIGRERAS Y OTROS
	Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	29 LA GUAJIRA	PROMEDIO DEPTO	MANZANA RESGUARDO INDIGENA WAYUU
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	30 MAGDALENA	SITIONUEVO	PALERMO
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	31 NARIÑO	CUMBAL	CHILES
	Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
	Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		
	Motivo de rechazo: F03 - Falta o el Valor del convenio interadministrativo entre el Resguardo indígena y la Entidad Territorial es menor al valor de la contrapartida		
	Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
	Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)		
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	32 NARIÑO	IPIALES	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN
	Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	33 NARIÑO	IPIALES	CORREGIMIENTO SE SAN JUAN
	Motivo de rechazo: F03 - Falta o el Valor del convenio interadministrativo entre el Resguardo indígena y la Entidad Territorial es menor al valor de la contrapartida		
	Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
	Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	34 NARIÑO	RICAUORTE	VEREDA SAN ISIDRO
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	35 NARIÑO	SANDONA	VEREDA LA FELICIANA Y OTRAS
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	36 NARIÑO	SAN LORENZO	SAN LORENZO
	Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		
	Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
	Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		
	Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
	Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida		
	Motivo de rechazo: G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo		
	Motivo de rechazo: RCC - Cantidad de postulantes menor al mínimo en Central		
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		

Convocatoria : 200709

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA DEPARTAMENTAL

Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto

Motivo de rechazo: ENH - Entidad Oferente No habilitada por incumplimiento de los requisitos establecidos

Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
37	SANTANDER	BUCARAMANGA	CORREGIMIENTOS I, II, III
Motivo de rechazo:	G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		
Motivo de rechazo:	G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
38	SANTANDER	CEPITA	MIRAFLORES CONDE Y OTRAS
Motivo de rechazo:	T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
Motivo de rechazo:	G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
39	SANTANDER	CEPITA	SAN MIGUEL CHORRERA Y OTRAS
Motivo de rechazo:	G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		
Motivo de rechazo:	T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
40	SANTANDER	PUERTO WILCHES	LA HUELLA DEL PROGRESO - EL PEDRAL
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
41	SANTANDER	SABANA DE TORRES	SABANA DE TORRES
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
Motivo de rechazo:	F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida		
Motivo de rechazo:	T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS		
Motivo de rechazo:	F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida		
Motivo de rechazo:	G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	ENH - Entidad Oferente No habilitada por incumplimiento de los requisitos establecidos		
Motivo de rechazo:	G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo		
Motivo de rechazo:	G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto		
Motivo de rechazo:	G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural		
Motivo de rechazo:	G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
42	SANTANDER	SAN GIL	GUANE UNO
Motivo de rechazo:	T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
43	SANTANDER	SAN GIL	GUANE DOS
Motivo de rechazo:	T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
Motivo de rechazo:	G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
44	TOLIMA	ALPUJARRA	ALPUJARRA RURAL
Motivo de rechazo:	F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida		
Motivo de rechazo:	G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA DEPARTAMENTAL

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
45	VALLE	ARGELIA	LA SOLEDAD ARGELIA
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos			
Motivo de rechazo: G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo			
Motivo de rechazo: G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
46	VALLE	EL DOVIO	BATATAL
Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
47	VALLE	JAMUNDI	JAMUNDI - VILLACOLOMBIA
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo			
Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos			
Motivo de rechazo: G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
48	VALLE	TRUJILLO	BAJO CACERES TRUJILLO
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural			
Motivo de rechazo: G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo			
Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
49	ARAUCA	ARAUQUITA	AREA RURAL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
50	PUTUMAYO	MOCOA	RESGUARDO INDIGENA INGA DE MOCOA
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales			
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: C02 - El proyecto no esta debidamente foliado			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
51	PUTUMAYO	PUERTO GUZMAN	RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE AGUADITA
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
52	GUAVIARE	SN JOSE GUAVIARE	ETNIA GUAYABERO BARRANCON
Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida			
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales			
Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5			
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			
Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
53	VICHADA	CUMARIBO	CUMARIBO
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			

**TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA
DEPARTAMENTAL**

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo

Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.

Total Proyectos No Elegibles para Calificación :	53
---	-----------
