

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	1 ANTIOQUIA	ABRIAQUI	LA FLORESTA
	Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	2 ANTIOQUIA	ARBOLETES	TRINIDAD Y OTROS
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
	Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
	3 ANTIOQUIA	ARBOLETES	EL VOLCAN
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
	Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
	Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
	4 ANTIOQUIA	CAMPAMENTO	EL DIAMANTE
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	5 ANTIOQUIA	CAREPA	LA ROSITA
	Motivo de rechazo: G16 - Falta certificación del Registro Unico de Población Desplazada expedida por la Agencia Presidencia para la Acción Social y la		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	6 ANTIOQUIA	COCORNA	VEREDA PLAYAS
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS		
	7 ANTIOQUIA	DABEIBA	PREDIO COCOS GUAYABITO
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
	Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
	Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		
	Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	8 ANTIOQUIA	DABEIBA	LLANOGRANDE
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	9 ANTIOQUIA	GRANADA	VEREDA MINITAS, EL ROBLE Y OTRAS
	Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS		
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	10 ANTIOQUIA	ITUANGO	EL BOSQUE
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	11 ANTIOQUIA	NARIÑO	EL ARRAYAN, LA CRISTAL Y LA ARGENTIN
	Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
	Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	12 ANTIOQUIA	SAN CARLOS	VEREDA CAÑAVERAL Y OTRAS

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	13 ANTIOQUIA	SAN FRANCISCO	VEREDA EL PAJUI, SAN ISIDRO Y OTRAS

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	14 ANTIOQUIA	SONSON	CORREGIMIENTO JERUSALEN Y LA DANTA

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	15 ANTIOQUIA	TURBO	LOS CUARENTA Y OTRAS

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural

Motivo de rechazo: G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	16 ANTIOQUIA	TURBO	PIEDRECITAS, VILLA MARIA Y OTRAS

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	17 ANTIOQUIA	TURBO	LAS CAMELIAS Y OTRAS

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G02 - Falta algunos de los formularios generados por el formulador 3,4 y 6

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	18 ANTIOQUIA	URAMITA	MUNICIPIO DE URAMITA

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	19 BOLIVAR	ARJONA	FRUTOS DE PAZ-SUEÑOS DE LIBERTAD

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	20 BOLIVAR	EL GUAMO	TASAJERA I

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: RPP - Cantidad de postulantes menor al mínimo, por inconsistencias documentales de postulantes

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	21 BOLIVAR	EL GUAMO	NERVITI I

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: RPP - Cantidad de postulantes menor al mínimo, por inconsistencias documentales de postulantes

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	22 BOLIVAR	MARIA LA BAJA	MARIA LA BAJA

Motivo de rechazo: G01 - Falta alguno de los formularios generados por el módulo oferente 1,2,5,7, 8 y 9

Convocatoria : 200709

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	23 BOLIVAR	MARIA LA BAJA	PLAYON Y CORREA
Motivo de rechazo:	C03 - Los documentos del proyecto no tienen el orden exigido en la guía y el acta de recibo		
Motivo de rechazo:	F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	24 BOLIVAR	SAN JACINTO	VILLA TURQUIA
Motivo de rechazo:	T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98		
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		
Motivo de rechazo:	T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS		
Motivo de rechazo:	E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	25 BOLIVAR	SIMITI	ANIMAS BAJAS
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto		
Motivo de rechazo:	G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente		
Motivo de rechazo:	F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida		
Motivo de rechazo:	F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	26 BOLIVAR	TIQUISIO	COLORADO I
Motivo de rechazo:	E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		
Motivo de rechazo:	RPP - Cantidad de postulantes menor al mínimo, por inconsistencias documentales de postulantes		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	27 BOYACA	SAN JOSE DE PARE	GUANOMO Y SANTO DOMINGO
Motivo de rechazo:	E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)		
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	T05 - Falta o esta inconsistente la licencia de construcción para soluciones tipo B nucleada y tipo C		
Motivo de rechazo:	G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		
Motivo de rechazo:	T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS		
Motivo de rechazo:	F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	28 BOYACA	SAN JOSE DE PARE	MUÑOCS SAN JACINTO Y SAN ROQUE
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos		
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	29 CALDAS	MANIZALES	DESASTRES NATURALES PARTE 1
Motivo de rechazo:	T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las		
Motivo de rechazo:	T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS		
Motivo de rechazo:	T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,		
Motivo de rechazo:	F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida		
Motivo de rechazo:	G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		
Motivo de rechazo:	F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida		

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	30 CAUCA	JAMBALO	RIVERA DEL RIO JAMBALO
Motivo de rechazo:	G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente		
Motivo de rechazo:	G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales		

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
31 CAUCA	LA VEGA	LOS UVOS Y OTRAS VEREDAS	
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas, Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente			
32 CAUCA	LOPEZ	DESPLAZADOS RIO MICAY	
Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5 Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto Motivo de rechazo: G05 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto se ejecutará en Área Rural Motivo de rechazo: G06 - Falta o inconsistencia del certificado indicando que el proyecto NO se ejecutará en zona de riesgo			
33 CAUCA	PAEZ	RESGUARDO INDIGENA DE TALAGA	
Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
34 CAUCA	PAEZ	RESGUARDO INDIGENA DE COHETANDO	
Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
35 CAUCA	PROMEDIO DEPTO	VEREDA MARIPOSAS	
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98 Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas, Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
36 CAUCA	PROMEDIO DEPTO	SILVIA	
Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5 Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas, Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6) Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
37 CESAR	PROMEDIO DEPTO	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas, Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5 Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
38 CESAR	PROMEDIO DEPTO	EL TOLIMA Y OTROS	
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5			
39 CORDOBA	LORICA	SAN NICOLAS DE BARI 1 Y OTROS	
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas, Motivo de rechazo: ENH - Entidad Oferente No habilitada por incumplimiento de los requisitos establecidos			
40 CORDOBA	LORICA	MOMPOX Y OTROS	
Motivo de rechazo: ENH - Entidad Oferente No habilitada por incumplimiento de los requisitos establecidos Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
41 CORDOBA	TIERRALTA	VILLA LUZ Y OTROS	
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98 Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado			

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	42 CORDOBA	TIERRALTA	LAS DELICIAS Y OTROS
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
	43 CUNDINAMARCA	ALBAN	ZONA DE ALTO RIESGO LA MARIA BAJA
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida			
Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
	44 CUNDINAMARCA	CAPARRAPI	TATI, GALINDO, LA PITA Y OTRAS
Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente			
	45 CUNDINAMARCA	SAN FRANCISCO	SAN MIGUEL PUEBLO VIEJO Y OTRAS
Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente			
Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado			
Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5			
	46 CUNDINAMARCA	TOCAIMA	PORTILLO ALTOVIGA Y OTRAS
Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto			
	47 CHOCO	BOJAYA	EGOROGUERA,EL LLANO Y OTRAS
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
	48 CHOCO	EL CARMEN	VEREDAS GUADUAS, LA TOCHA Y OTRAS
Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
	49 CHOCO	ITSMINA	UNION WOUNAAN
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
	50 CHOCO	MEDIO SAN JUAN	MACEDONIA
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
	51 CHOCO	MEDIO SAN JUAN	UNION CHOCO
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
	52 HUILA	PITALITO	OLA INVERNAL MUNICIPIO DE PITALITO
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto			
Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos			
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
	53 HUILA	PITALITO	RESGUARDO INDIGENA RUMIYACO II
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			

Convocatoria : 200709

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
54	LA GUAJIRA	DIBULLA	SANTA RITA DE LA SIERRA

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
55	LA GUAJIRA	DIBULLA	MINGUEO

Motivo de rechazo: G16 - Falta certificación del Registro Unico de Población Desplazada expedida por la Agencia Presidencia para la Acción Social y la

Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto

Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
56	LA GUAJIRA	DIBULLA	SANTA RITA SEGUNDA ETAPA

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
57	LA GUAJIRA	DIBULLA	SANTA TERESA EL LUCERO PALMA SECA

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
58	LA GUAJIRA	MAICAO	MUNICIPIO DE MAICAO

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
59	LA GUAJIRA	MAICAO	NARANJITO 1,WASAMILITO.

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida

Motivo de rechazo: G16 - Falta certificación del Registro Unico de Población Desplazada expedida por la Agencia Presidencia para la Acción Social y la

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
60	MAGDALENA	SANTA MARTA	MACEDONIA

Motivo de rechazo: RCC - Cantidad de postulantes menor al mínimo en Central

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
61	MAGDALENA	FUNDACION	EL CABRERO LOS CLIMACOS Y LOS MILAS

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
62	MAGDALENA	FUNDACION	SACRAMENTO Y OTROS

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
63	MAGDALENA	FUNDACION	TRAGANIQUEL

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
64	MAGDALENA	SABANAS DE SAN ANGE	RESGUARDO CHIMILAS

Motivo de rechazo: F03 - Falta o el Valor del convenio interadministrativo entre el Resguardo indígena y la Entidad Territorial es menor al valor de la contrapartida

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Convocatoria : 200709

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	65 MAGDALENA	PROMEDIO DEPTO	PALERMO
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	66 META	SAN MARTIN	SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos			
Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida			
Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	67 NARIÑO	COLON	DESPLAZADOS COLON 2008
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5			
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	68 NARIÑO	CONSACA	DESPLAZADOS CONSACA 2008
Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5			
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	69 NARIÑO	EL CHARCO	EL CHARCO UNO
Motivo de rechazo: F03 - Falta o el Valor del convenio interadministrativo entre el Resguardo indígena y la Entidad Territorial es menor al valor de la contrapartida			
Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.			
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	70 NARIÑO	EL CHARCO	LA ESPERANZA
Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales			
Motivo de rechazo: F03 - Falta o el Valor del convenio interadministrativo entre el Resguardo indígena y la Entidad Territorial es menor al valor de la contrapartida			
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			
Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	71 NARIÑO	EL CHARCO	RETORNO MEJOR VEREDAS VARIAS
Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.			
Motivo de rechazo: F03 - Falta o el Valor del convenio interadministrativo entre el Resguardo indígena y la Entidad Territorial es menor al valor de la contrapartida			
Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida			
Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente			
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	72 NARIÑO	LA FLORIDA	DESPLAZADOS LA FLORIDA 2008
Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	73 NARIÑO	LA UNION	VEREDAS VARIAS
Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98			
Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,			
Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto			

Convocatoria : 200709

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Motivo de rechazo: ENH - Entidad Oferente No habilitada por incumplimiento de los requisitos establecidos

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	74 NARIÑO	OLAYA HERRERA	DESPLAZADOS UNO

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	75 NARIÑO	OLAYA HERRERA	MERIZALDE Y OTRAS

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	76 NARIÑO	OLAYA HERRERA	RIO SATINGA

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	77 NARIÑO	ROBERTO PAYAN	PANGA

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	78 NARIÑO	SAMANIEGO	MUNICIPIO DE SAMANIEGO - NARIÑO

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	79 NARIÑO	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA DE ISCUANDE

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	80 NARIÑO	SANTA BARBARA	LA QUINTA Y OTROS

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	81 NTE SANTANDER	EL ZULIA	SECTOR RURAL

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida

Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: ENH - Entidad Oferente No habilitada por incumplimiento de los requisitos establecidos

Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: RCC - Cantidad de postulantes menor al mínimo en Central

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	82 QUINDIO	CORDOBA	EL BRILLANTE

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Motivo de rechazo: C02 - El proyecto no esta debidamente foliado

Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	83 QUINDIO	PIJAO	LAS BRISAS

Convocatoria : 200709

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	84 SANTANDER	PUERTO PARRA	AMIGOS DE PUERTO PARRA

Motivo de rechazo: RPP - Cantidad de postulantes menor al mínimo, por inconsistencias documentales de postulantes

Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	85 SUCRE	COLOSO	CHINULITO

Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	86 SUCRE	COLOSO	CHINULITO

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: G10 - El municipio no esta en el listado P.O.T ó no tiene acuerdo de aprobación del P.O.T.

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	87 SUCRE	MORROA	SABANAS DE CALI - LOS HATTOS

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	88 SUCRE	MORROA	BREMEN - LAS FLOREZ

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	89 SUCRE	SAN BENITO ABAD	DESPLAZADOS ZONA RURAL

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G16 - Falta certificación del Registro Unico de Población Desplazada expedida por la Agencia Presidencia para la Acción Social y la

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	90 SUCRE	SAN ONOFRE	PALO ALTO

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	91 SUCRE	TOLUVIEJO	CARACOL - LAS PIEDRAS

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	92 SUCRE	TOLUVIEJO	VARIAS VEREDAS

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: G16 - Falta certificación del Registro Unico de Población Desplazada expedida por la Agencia Presidencia para la Acción Social y la

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	93 SUCRE	TOLUVIEJO	DESPLAZADOS ZONA RURAL I I

Motivo de rechazo: F01 - Falta o el Valor del C.D.P es menor al 50% de la contrapartida

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G04 - Falta o inconsistencia del certificado de acceso y disponibilidad de servicios públicos

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	94 TOLIMA	COYAIMA	EL FLORAL TRADICIONAL

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Convocatoria : 200709

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Motivo de rechazo: G02 - Falta algunos de los formularios generados por el formulador 3,4 y 6

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	95 TOLIMA	COYAIMA	POTRERITO DOYARE

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: G02 - Falta algunos de los formularios generados por el formulador 3,4 y 6

Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	96 TOLIMA	COYAIMA	CHENCHE SOCORRO LOS GUAYABOS

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: G02 - Falta algunos de los formularios generados por el formulador 3,4 y 6

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	97 TOLIMA	COYAIMA	RESG. INDIGENA CHENCHE MEDIA LUNA

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G02 - Falta algunos de los formularios generados por el formulador 3,4 y 6

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	98 TOLIMA	COYAIMA	SANTA MARTA DIAMANTE

Motivo de rechazo: G03 - Falta cédula del representante legal del proyecto

Motivo de rechazo: G02 - Falta algunos de los formularios generados por el formulador 3,4 y 6

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: E01 - Los valores totales de algunas actividades de los A.P.U difieren en más del 2% con lo indicado en el formulario 5

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	99 TOLIMA	LERIDA	LERIDA

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
	100 VALLE	BOLIVAR	GARRPATAS

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T04 - No presenta planos de la alternativa de disposición de aguas servidas o el tipo de solución sanitaria no cumple con las Normas RAS

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Convocatoria : 200709

TODOS LOS PROYECTOS RECHAZADOS DE LA BOLSA SECTORIAL

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
101	VALLE	BUENAVENTURA	SABALETAS, BOGOTA Y LA LOMA

Motivo de rechazo: E03 - Diferencia en los valores entre formulario 2 con formatos que no genera el Módulo Oferente (F3 y F6)

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
102	VALLE	BUENAVENTURA	CUENCA DEL RIO ANCHICAYA

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
103	VALLE	BUGA	GUADALAJARA

Motivo de rechazo: G16 - Falta certificación del Registro Unico de Población Desplazada expedida por la Agencia Presidencia para la Acción Social y la

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
104	VALLE	EL CAIRO	PREDIO LA GUAJIRA Y OTROS

Motivo de rechazo: G16 - Falta certificación del Registro Unico de Población Desplazada expedida por la Agencia Presidencia para la Acción Social y la

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
105	VALLE	FLORIDA	VEREDA LAS GUACAS

Motivo de rechazo: G09 - Falta certificado de haber entregado al responsable copia del proyecto

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
106	PUTUMAYO	MOCOA	RESERVA CAMPESINA DOS

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
107	PUTUMAYO	MOCOA	PEPINO, PUEBLO VIEJO , GUADUALES

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: G17 - Falta carta de compromiso del oferente para acogerse al suministro de materiales mediante el Banco Virtual de Materiales

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
108	PUTUMAYO	MOCOA	RESERVA CAMPESINA UNO

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Consec.	Departamento	Municipio	Localidad
109	PUTUMAYO	VILLAGARZON	BELLA LUZ DEL PALMAR CANANGUCHO

Motivo de rechazo: T01 - Planos insuficientes para comprobar cantidades de obra (detalles constructivos, planta de: ejes y cimientos, plano de distribución y áreas,

Motivo de rechazo: T02 - Algunas actividades presentan cantidades de obras con diferencias superiores al 5% por exceso o por defecto con respecto a las

Motivo de rechazo: G15 - Falta Acta de preselección de proyecto y/o hogares postulantes en el proyecto presentado

Motivo de rechazo: T03 - El tipo de solución propuesto no cumple con las normas de sismo resistencia NSR 98

Motivo de rechazo: F02 - Falta o el Valor del encargo Fiduciario es menor al 50% del valor de la contrapartida

Motivo de rechazo: G14 - Falta certificación del programa y/o subprograma de Política Sectorial por parte de la Entidad competente

Total Proyectos No Elegibles para Calificación : 109